

ASME Code Sektion V – ZfP Arbeitsanweisungen

Beschreibung: Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in den ASME Code, erfahren die Teilnehmer, welche die erforderlichen Inhalte einer ZfP-Arbeitsanweisung nach ASME Code Sektion V sind. Die Teilnehmer entwickeln aktiv eine komplette ZfP-Arbeitsanweisung für ein zerstörungsfreies Prüfverfahren (RT, UT, MT, PT, VT oder LT). Ein Nuclear Inspector Supervisor, mit Erfahrungen auf diesem Gebiet, wird die Teilnehmer bei dieser Aufgabe unterstützen.

Dauer: 2 Tage

Hauptthemen des Workshops:

- Erörterung der speziellen ZfP Verfahren (z.B. RT, UT, MT, PT, VT, LT) die beim Arbeitgeber verwendet werden
- Beschreibung des Prüfablaufs
- Erklärungen zur Interpretation und Auswertung von Anzeigen in Abhängigkeit des angewandten ASME-Konstruktionsregelwerkes (ASME Sektion VIII-Div. 1 & 2, Sektion I, Sektion IV, etc.)
- erforderliche Dokumentation für die durchgeführte zerstörungsfreie Prüfung

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Seminar-Team:

Tel.: 0201 74 72 75-0
Fax: 0201 74 72 75-29
E-mail: service@cis-inspector.com
<http://www.cis-inspector.com>